




Eingang / Ausgang setzen	Schalter
0..10V / 0..16mA	S1 off
0..10V / 4..20mA	S2 off

Zeit	Schalter
1V/sec	S2.1 off S2.2 off
2V/sec	S2.1 on S2.2 on



1	NC
2	NC
3	Eingang +
4	Eingang -
5	Ausgang +
6	Ausgang -
7	Versorgung AC/DC
8	Versorgung AC/DC



32-01-SSS-OO			
230 V AC	0230	V110	V 1..10V
48 V DC	0048	A420	4..20mA
SSSS	Versorgung	OO	Ausgangssignal

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM			BENENNUNG: Trennverstärker Sauerstoffsonde			
GEPRÜFT									
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR. 32-01-HTSM		A3	
				GEWICHT:		MASSSTAB:1:2		BLATT 1 VON 1	